



2016 长城润滑油中国房车锦标赛 第五站 广东国际赛车场  
2016 SINOPEC Lubricants China Touring Car Championship —GIC

签发： 赛事仲裁委员会

决定文件编号：06

主送： 中国杯组： 北京现代纵横车队

赛事仲裁委员会收到技术代表报告，经调查，决定如下：

**参赛者** 北京现代纵横车队 2号车手孙超  
**事实** 在排位赛期间，2号赛车灭火器的保险销未拔出。车队未保证安全的前提下，释放2号赛车进入赛道参加排位赛，违反2016年中国房车锦标赛中国杯组比赛规则第3.2条款  
**依据** 2016年中国房车锦标赛中国杯组比赛规则第15.4c)条款  
**决定** 罚款3000元人民币

参赛者仍有上诉的权利。

张国江  
仲裁主席

崔建军  
仲裁

王冠  
仲裁

日期：2016年8月27日

时间： 18:30

参赛者签收：

文件编号：

签名.....

时间.....  
18:30

抄送：

- 1.车队
- 2.官方公告栏
- 3.技术代表
- 4.记时中心